

องค์การบริหารส่วนตำบลไนนนาน จ.เชียงใหม่
เก็บที่รับ..... ๖๘
วันที่..... ๐๘ มี.ค. ๒๕๖๖
จำนวน..... ๑๓,๙๐



ที่ จว ๐๐๒๒.๒/**๔๘๐**

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ศากากลางจังหวัด อช ๓๗๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลทดสอบวัสดุงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแห่ง

អ៉ាងតិច នង្វែងសីវុងគំរូការប្រិហរស៊វនតាំបលូននាមផែង ទី ១៣ សាសាន៖ ១៩៦ លងវានី ៣ កុមភាពិនី ២៥៦៦

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ทะเบียนทดสอบเลขที่ ๐๙๑-๖๖-๐๓๗๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหาน้ำแห่ง ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติวัสดุตัวอย่างเหล็กเสริมคอนกรีตจำนวน ๖ ตัวอย่าง ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านคำน้อย หมู่ที่ ๑๓ – บ้านคำน้อย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโนนหาน้ำแห่ง อําเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (มยผ. ๑๐๓-๕๒) นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ของโครงการก่อสร้างดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ก บ จ งเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

၁၂၁ - မြတ်စွာနှုန်းများ
၁၃၁ ထောက်ခွဲမှုနှင့်ပို့ဆောင်ရေး၊ ၂၁၉-၁၄
၁၃၂ - မြန်မာရှိသူများ ပြောင်း

(นายบุญเลิศ จันทพงษ์)

— សំណងជាប្រព័ន្ធគាត់ក្នុងក្រសួង / ក្រសួង
រាជរដ្ឋប្រចាំខែក្នុងក្រសួង

(นางสาวณัฏฐนันท์ ชาร์มย์)

เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

ໂທ. ០ ៤៥៥២ ៣១២៣

ໂທສາງ ວິຊະວິທະຍາ

[View Details](#)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง

(นางอัมพร สารีรพันธ์)

หน้าสำนักปลัด

~~Wetland Management~~

(นางสาวพิมพ์ชนก พร้อมไธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- Worship / Praise / Amazon

100

นายกองค์กรวาระนี้ จึงต้องดำเนินไปตามที่ท่านได้ระบุไว้



รายงานผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ

ทะเบียนทดสอบเลขที่ อจ1-66-0332

Tensile Test Of Reinforcement Steel

ทดสอบการรับแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านคำน้อย หมู่ที่ 13 – บ้านคำน้อย
หมู่ที่ 14 ตำบลโนนหนามแหง อําเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สัญทาง บ้านคำน้อย หมู่ที่ 13 – บ้านคำน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนหนาสแห่งที่ ๑	สำนักงานปืนธนกรในการและผู้เมืองเมืองจังหวัดอุบลราชธานี	บพ.มยผ. 1103													
เลขที่	CNTR - E 001/2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566	แบบประเมินทดสอบเบ็ดเตล็ดที่ ๑๖๑-๐๓๒	แบบที่ 1/1													
สถานที่	สายทาง บ้านคำน้อย หมู่ที่ 13 – บ้านคำน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนนหนาสแห่งที่ ๑ อำเภอเมืองอ่อนจาย เจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	นายดุษฎี พล อินทร์ฯ เจ้าหน้าที่ทดสอบ	นายดุษฎี พล อินทร์ฯ เจ้าหน้าที่ทดสอบ													
ชนิดตัวอย่าง	<input checked="" type="checkbox"/> เหล็กใส่เสริมคอนกรีต	เหล็กกลม <input checked="" type="checkbox"/> เหล็กข้ออ้อย	เหล็กกลม <input checked="" type="checkbox"/> เหล็กข้ออ้อย													
ผู้ขอรับบริการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนาสแหง															
วันที่ทดสอบ	3 มีนาคม 2566	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	นายไนเดน อัชตร์ กานจนสนธิ													
จำนวนบัญชี	จำนวนบัญชี (มม.)	จำนวนจริง (มม.)	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	ผู้ทดสอบ (กก./มม.)	ผู้ทดสอบ (กก./มม.)	มาตรฐาน (กก./ซม. ²)	ต่ำสุดมาตรฐาน (กก./ซม. ²)	ความถูกต้อง (%)	อัตราความเสียหาย (%)	เครื่องหมายการตัด	อัตรา	กระบวนการทดสอบ	ผลการทดสอบแบบผังเมือง			
ลำดับที่	(มม.)	(มม.)	(ซม. ²)	(กก./มม.)	(กก./มม.)	(กก./ซม. ²)	(กก./ซม. ²)	(%)	(%)							
1	RB 19	18.73	2.754	2.164	83.47	128.60	3090.23	4761.03	33.68	RSM	SR 24	-	EF			
2	RB 19	18.72	2.752	2.162	83.11	129.33	3079.74	4792.48	33.68	RSM	SR 24	-	EF			
3	RB 19	18.74	2.758	2.167	82.59	127.44	3053.41	4711.55	34.74	RSM	SR 24	-	EF			
4	DB 12	11.72	1.078	0.847	59.38	71.23	5616.61	6737.47	23.33	RSM	SD 40	T	EF			
5	DB 12	11.70	1.075	0.845	60.27	71.82	5714.28	6809.35	23.33	RSM	SD 40	T	EF			
6	DB 12	11.70	1.075	0.845	59.78	71.64	5667.82	6792.29	18.33	RSM	SD 40	T	EF			
												ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะ ตัวอย่างที่นำมาให้ทดสอบเท่านั้น				
หมายเหตุ	ทดสอบตามหนังสือของอุบลราชธานีที่ ๔๙ ตามที่อย่างที่นำส่งให้ เหล็ก มีคุณสมบัติเดียวกันในกรณีการและผังเมือง นyle 1103-52												องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนหนาสแหง			
สรุปผลการทดสอบ													ผู้นำส่งวัสดุ นายศักดิ์สิริ บุญเชิด			
															ใช้เพื่อตรวจสอบบัญชี	

